



ADI (Analog Devices, Inc.)

AD9512BCPZ-REEL7

Pjesa e Numrit: AD9512BCPZ-REEL7

Prodhuesi / Markë: ADI (Analog Devices, Inc.)

Përshkrim i produktit: IC CLK BUFFER 2:5 1.2GHZ 48LFCSP

datasheets: [PDF AD9512BCPZ-REEL7.pdf](#)Statusi i RoHS:  Pa plumb pa përputhshmëri me RoHS

Anije nga: Hong Kong

Mënyra e dërgesës: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

KËRKESA PËR KUOTIM

Imazhi mund të jetë përfaqësues. Shihni specifikimet për detajet e produktit.











Specifikimet e AD9512BCPZ-REEL7

PJESA E NUMRIT	AD9512BCPZ-REEL7
PRODHUES	ADI (Analog Devices, Inc.)
PËRSHKRIM	IC CLK BUFFER 2:5 1.2GHZ 48LFCSP
STATUSI I LIRË I PLUMBIT / ROHS	Pa plumb pa përputhshmëri me RoHS
FLETA E TË DHËNAVE	PDF AD9512BCPZ-REEL7.pdf
FURNIZIMI ME TENSION	3.135 V ~ 3.465 V
LLOJ	Fanout Buffer (Distribution), Divider
PAKETA E PAJISJES FURNIZUESE	48-LFCSP-VQ (7x7)
SERI	-
RAPORTI - INPUT: DALJA	2:5
PAKETIM	Tape & Reel (TR)
PAKETA / RASTI	48-VFQFN Exposed Pad, CSP
PRODHIM	CMOS, LVDS, LVPECL
EMRA TË TJERË	AD9512BCPZ-REEL7-ND AD9512BCPZ-REEL7TR
TEMPERATURA E PUNËS	-40°C ~ 85°C
NUMRI I QARQEVE	1
LLOJI I MONTIMIT	Surface Mount
NIVELI I NDJESHMËRISË SË LAGËSHTISË (MSL)	3 (168 Hours)
PRODHUESI STANDARD LEAD TIME	7 Weeks
STATUSI I LIRË I PLUMBIT / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
TË DHËNA	Clock
FREKUENCA - MAX	1.2GHz
DIFERENCIALE - INPUT: OUTPUT	Yes/Yes
PËRSHKRIM I DETAJUAR	Clock Fanout Buffer (Distribution), Divider IC 2:5 1.2GHz 48-VFQFN Exposed Pad, CSP
NUMRI BAZË I PJESËS	AD9512

Lidhje të ngjashme

ADI (Analog Devices, Inc.) AD9512BCPZ-REEL7	Distributori AD9512BCPZ-REEL7	Furnizuesi AD9512BCPZ-REEL7
Amimi AD9512BCPZ-REEL7	Fotografitë AD9512BCPZ-REEL7	Imazhi AD9512BCPZ-REEL7
Tabela e të dhënave PDF AD9512BCPZ-REEL7	Shkarkoni të Dhënat AD9512BCPZ-REEL7	Fleta e të dhënave AD9512BCPZ-REEL7
Aksioneve AD9512BCPZ-REEL7	Bleni AD9512BCPZ-REEL7	Bleni ADI (Analog Devices, Inc.) AD9512BCPZ-REEL7
ADI (Analog Devices, Inc.) AD9512BCPZ-REEL7	Furnizuesi ADI (Analog Devices, Inc.)	Distributori ADI (Analog Devices, Inc.)
ADI (Analog Devices, Inc.) AD9512BCPZ-REEL7	AD AD9512BCPZ-REEL7	ADI (Analog Devices, Inc.) AD9512BCPZ-REEL7
Analog Devices Inc. AD9512BCPZ-REEL7	Analog Devices, Inc. AD9512BCPZ-REEL7	

Produkte të ngjashme

 <p>AD9511BCPZ Prodhuesit: ADI (Analog Devices, Inc.) Përshkrim: IC CLK BUFFER 2:5 1.2GHZ 48LFCSP Në magazinë: 136 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9513BCPZ Prodhuesit: ADI (Analog Devices, Inc.) Përshkrim: IC CLK BUFFER 1:3 800MHZ 32LFCSP Në magazinë: 343 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9510BCPZ-REEL7 Prodhuesit: ADI (Analog Devices, Inc.) Përshkrim: IC CLK BUFFER 2:8 1.2GHZ 64LFCSP Në magazinë: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9512UCPZ-EP-R7 Prodhuesit: ADI (Analog Devices, Inc.) Përshkrim: IC CLK BUFFER 1:5 1.2GHZ 48LFCSP Në magazinë: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9513/PCBZ Prodhuesit: ADI (Analog Devices, Inc.) Përshkrim: BOARD EVAL FOR AD9513 Në magazinë: 5 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9511BCPZ-REEL7 Prodhuesit: ADI (Analog Devices, Inc.) Përshkrim: IC CLK BUFFER 2:5 1.2GHZ 48LFCSP Në magazinë: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9510BCPZ Prodhuesit: ADI (Analog Devices, Inc.) Përshkrim: IC CLK BUFFER 2:8 1.2GHZ 64LFCSP Në magazinë: 196 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9512UCPZ-EP Prodhuesit: ADI (Analog Devices, Inc.) Përshkrim: IC CLK BUFFER 1:5 1.2GHZ 48LFCSP Në magazinë: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9514/PCBZ Prodhuesit: ADI (Analog Devices, Inc.) Përshkrim: BOARD EVAL CLOCK 3CH AD9514 Në magazinë: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9512BCPZ Prodhuesit: ADI (Analog Devices, Inc.) Përshkrim: IC CLK BUFFER 2:5 1.2GHZ 48LFCSP Në magazinë: 155 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>AD9513BCPZ-REEL7 Prodhuesit: ADI (Analog Devices, Inc.) Përshkrim: IC CLK BUFFER 1:3 800MHZ 32LFCSP Në magazinë: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>AD9512/PCBZ Prodhuesit: ADI (Analog Devices, Inc.) Përshkrim: BOARD EVAL FOR AD9512 Në magazinë: Out stock</p> <p>RFQ</p>